

5S COLORCODING

tips & informatie

5S

5S Werkplekorganisatie
5S Workplace organisation

5S werkplekorganisatie


In vijf stappen.

De 5S methode bestaat uit vijf stappen; scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en standhouden.

In de tweede stap van 5S werkplekorganisatie "schikken", geef je materialen een vaste plek bv. d.m.v. vloermarkering.

Op het gebied van vloermarkering zijn er diverse opties. Vloerstickers, vloertape, coating d.m.v. verf, tegels aanpassen in kleuren etc..

Ben je nog niet zeker van locaties? Test dan eerst met tijdelijke vloermarkering zoals vloerstickers en vloertape.




5S kleurcodering

Hou het simpel.

Er bestaan diverse processen binnen bedrijven waarbij kleurcodering ingezet kan worden. Kleurcodering wordt veel gebruikt voor 5S processen. Maar ook veiligheidsprocessen en sector gerelateerde processen zoals HACCP worden ondersteund door middel van kleurcodering.

Het belangrijkste is om het "simpel" te houden en doe zoveel mogelijk met zo min mogelijk kleuren. Probeer bedrijfsoverkoepelende onderwerpen dezelfde kleur te geven zodat ze snel herkenbaar zijn voor medewerkers.

Kies bijvoorbeeld 1 kleur voor gangpaden en 1 kleur voor het afbakenen van machines.












Deze vloerstickers kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het indelen van uw werkplek.



**Advies
& richtlijnen.**

Onderstaande adviezen zijn veelal gericht op het aanbrengen van vloermarkering ter ondersteuning van 5S werkplekorganisatie. Voor overige onderwerpen zoals bijvoorbeeld 5S op kantoor kunnen deze richtlijnen ook als basis/ inspiratie dienen. Het belangrijkste is dat er keuzes gemaakt worden en deze duidelijk gecommuniceerd worden binnen de organisatie. Het inzetten van een legenda is visueel sterk. Onderstaand onze adviezen & richtlijnen.

	(zelf in te zetten bv. onderhoud)
	gangpaden / looppaden / plaatsaanduidingen
	afgekeurde materialen (negatief)
	gereed product (positief)
	grondstoffen
	afval (containers)
	gevaarlijke gebieden (bv. looppad met gevaar)
	veilige gebieden (veiligheid / medische materialen)
	verboden gebieden (onveilig / brandblusser / nooduitgang etc.)



Er bestaan geen standaard
5S richtlijnen rondom het gebruik
van kleuren op de werkplek

wees duidelijk binnen de
organisatie en gebruik
een legenda

